

## Lista de Rebobinamento

Rebobinamento de Motores IP55				
cv	II Polos	IV Polos	VI Polos	VIII Polos
0,16	212,69	207,24	231,15	279,12
0,25	213,23	208,95	241,83	307,32
0,33	215,30	214,94	274,85	326,10
0,5	219,49	226,47	271,87	337,09
0,75	230,21	254,40	310,65	356,06
1	241,02	255,43	331,28	380,02
1,5	284,98	285,75	345,79	490,73
2	312,55	326,73	427,81	662,61
3	357,77	377,63	465,28	812,73
4	397,00	472,31	666,30	910,88
5	487,35	495,64	742,42	1.009,84
6	572,35	642,57	825,12	1.365,89
7,5	592,03	681,08	896,38	1.374,90
10	763,73	801,20	1.018,40	1.534,39
12,5	849,26	902,95	1.347,79	2.051,38
15	956,01	963,58	1.488,90	2.217,23
20	1.355,98	1.327,20	1.742,17	2.435,50
25	1.524,76	1.554,03	2.535,99	2.890,65
30	1.584,71	2.097,46	2.878,17	4.587,51
40	2.761,42	2.759,22	3.894,09	4.868,70
50	2.917,31	3.059,10	4.884,24	5.410,33
60	4.527,47	4.358,60	5.563,43	5.855,43
75	5.125,49	4.837,58	5.728,42	7.987,13
100	5.794,31	5.488,84	7.867,05	8.634,65
125	8.145,18	7.851,19	8.780,54	12.163,04
150	9.085,52	8.558,98	10.072,02	12.771,96
175	10.675,13	10.219,67	12.161,33	15.789,55
200	11.598,17	10.757,60	12.501,49	16.923,89
250	14.142,49	12.066,25	17.056,82	18.620,33
300	16.504,84	15.371,77	18.939,36	19.472,35
350	19.773,65	16.804,88	20.004,07	21.841,03
400	20.702,85	17.798,69	20.518,06	22.617,53
450	22.773,14	19.355,87	21.248,36	-
500	25.050,45	21.252,34	22.310,78	-
550	26.302,70	23.057,78	-	-
600	-	24.210,67	-	-

IP21 cv	Monofásico NEMA 42/48/56		Trifásico NEMA 48/56	
	2 polos	4 polos	2 polos	4 polos
1/8	140,31	149,36	-	-
1/6	144,13	156,02	-	-
1/4	149,27	160,48	-	-
1/3	162,83	171,07	150,98	155,57
1/2	168,64	187,33	156,52	164,45
3/4	207,46	243,00	162,47	172,83
1	228,99	270,48	171,16	178,37
1,5	261,02	353,58	196,43	207,19
2	326,78	396,28	215,93	237,37
3	390,87	410,78	265,03	-

Motobombas NEMA 42/48/56 - IP00/ IP21/ IP68		
cv	Monofásico	Trifásico
1/6	135,89	-
1/4	139,69	-
1/3	152,53	139,23
1/2	161,67	145,86
3/4	191,49	151,58
1	211,40	159,69
1,5	240,90	183,17
2	301,27	201,46
3	342,61	247,08
4	-	314,11

Rebobinamento Moto-ceifador	
Denominação	P.B.U.
M.C. 1/2cv - 48	109,51
M.C. 3/4cv - 48	119,53
M.C. 1,0cv - 48	126,46
M.C. 1,5cv - 56	191,42
M.C. 2,0cv - 56	233,24
M.C. 3,0cv	327,77

Rebobinamento Motor para Aviário				
cv	Monofásico		Trifásico	
	4 polos	8 polos	4 polos	8 polos
1/2	150,41	180,23	153,11	161,68

Rebobinamento	
Denominação	P.B.U.
1/6/1/10CV II/III 110 ou 220 V (Lava Roupa Enxuta)	213,00
1/3CV IIP 110 ou 220 V (Lava Louça Brastemp)	173,14
1/2CV IV/III 110,220 ou 240 V (Lava Roupa Brastemp 2-Vel.)	259,58
1/4CV IVP 110 ou 220 V (Secadora de Roupa Brastemp)	112,81
1/2CV IVP 110 ou 220 V (Lava Roupa Brastemp 1-Vel.)	134,84
1/4CV IVP 110 ou 220 V (Secadora de Roupa Climax)	116,67
1/2CV IVP 110 ou 220 V (Lava Roupa Climax)	133,98

Rebobinamento	
Denominação	P.B.U.
1/3 cv 4P C48 - JET MASTER SCHULZ	118,60
1/2 cv 2P W48 - COMPRESSOR SCHULZ	121,12
1 cv 2P C48 - COMPRESSOR SCHULZ	155,26
2 cv 2P D56 - COMPRESSOR SCHULZ	206,02
1/4 cv 2P W48 E 42	121,84
1/3 cv 2P W48 E 42	135,49
1/2 cv 2P W48 E 42	142,33

Motor IP23
Preço de rebobinamento de motores IP23 consultar fábrica.

Motor HGF
Preço de rebobinamento de motores HGF (BT e AT) consultar fábrica.